



写真番号	1	点検項目	外部	写真番号	2	点検項目	外部
点検場所	①管理教室棟			点検場所	①管理教室棟		
特記事項	地盤沈下により柱脚部分破損			特記事項	外壁梁部:爆裂あり		
							
写真番号	3	点検項目	内部	写真番号	4	点検項目	内部
点検場所	①管理教室棟			点検場所	②体育館(渡り廊下)		
特記事項	床:ヘアークラック発生			特記事項	誘導灯留め金物の緩みによる落下の恐れ		
							
写真番号	5	点検項目	外部	写真番号	6	点検項目	内部
点検場所	⑤幼稚部棟			点検場所	①管理教室棟		
特記事項	屋根:防水劣化・破損、天井に漏水痕あり			特記事項	ガラスブロックの破損		
							

写真番号	7	点検項目	内部	写真番号	8	点検項目	外部
点検場所	⑥寄宿舍棟			点検場所	①管理教室棟		
特記事項	放送器具留め金物の緩みによる脱落の恐れ			特記事項	エキスパンションジョイントカバー・シールの破損		
							
写真番号	9	点検項目	内部	写真番号	10	点検項目	外部
点検場所	③特別教室棟			点検場所	運動場フェンス		
特記事項	内壁:破損・クラック			特記事項	運動場フェンスの腐食・破損		
							
写真番号	11	点検項目	外部	写真番号	12	点検項目	外部
点検場所	⑤幼稚部棟			点検場所	③特別教室棟		
特記事項	煙突:クラック、笠木破損			特記事項	空調室外機:著しいさび、落下の恐れあり		
							

関係写真

建築

写真番号	13	点検項目	外部	写真番号	14	点検項目	外部
点検場所	②体育館棟			点検場所	②体育館棟		
特記事項	屋根: 全体的腐食、天井に漏水痕あり			特記事項	鉄骨ブレース腐食		
							
写真番号	15	点検項目	外部	写真番号	16	点検項目	内部
点検場所	③特別教室棟			点検場所	②体育館棟		
特記事項	鉄骨階段: 発錆			特記事項	特定天井: 対策未実施		
							
写真番号	17	点検項目	外部	写真番号		点検項目	
点検場所	①管理教室棟			点検場所			
特記事項	外壁: 部分的にクラック			特記事項			
							

写真番号	1	点検項目	内部	写真番号	2	点検項目	内部
点検場所	③特別教室棟			点検場所	①管理教室棟		
特記事項	防火扉:さびにより枠変形、開閉困難			特記事項	防火シャッター:危害防止装置未設置		
							
写真番号	3	点検項目	内部	写真番号	4	点検項目	内部
点検場所	①管理教室棟			点検場所	③特別教室棟		
特記事項	連動制御器:異音あり			特記事項	手動閉鎖装置:カバーの破損		
							
※ HPより				※ HPより			
写真番号	5	点検項目	内部	写真番号	6	点検項目	内部
点検場所	①管理教室棟			点検場所	①管理教室棟		
特記事項	感知器:間仕切りによる感知障害			特記事項	防火シャッター:レールにさび		
							

写真番号	1	点検項目	内部	写真番号	2	点検項目	内部
点検場所	①管理教室棟			点検場所	⑥寄宿舍棟		
特記事項	排気口: 著しい腐食あり			特記事項	排水設備: つまり		
							
写真番号	3	点検項目	外部	写真番号	4	点検項目	外部
点検場所	③特別教室棟			点検場所	⑥寄宿舍棟		
特記事項	給水タンク: 発さび			特記事項	自家発電機: 燃料タンク周囲に油漏れ		
							
写真番号	5	点検項目	内部	写真番号	6	点検項目	内部
点検場所	①管理教室棟			点検場所	⑥寄宿舍棟		
特記事項	予備電源: 据付け金具にさびあり			特記事項	非常用照明: 内蔵バッテリーの点灯不備		
