




同一点検項目が複数ある場合は、個々に判定を行わずに棟ごとに総合的に判定を行うこと。




地盤沈下
⑤1【C】

フェンス腐食
⑤10【B】

判定区分	
【B】	軽微な対応を要する又は引き続き観察を続ける
【C】	精密調査を要する
【D】	補修・改善等を要する


	管理教室棟
	体育館
	特別教室棟
	昇降口棟
	幼稚部棟
	寄宿舎棟
	オーバブリッジ

< 凡例 >			
	特定防火戸（常閉）		非常用照明
	特定防火戸（常開）		防火区画
	特定防火シャッター		クラック
	火気使用室		
	写真番号	< 共 >	棟・室全体共通事項
			点検対象外



< 凡 例 >


	特定防火戸（常閉）		非常用照明
	特定防火戸（常開）		防火区画
	特定防火シャッター		クラック
	火気使用室		
	写真番号		様・室全体共通事項 点検対象外



同一点検項目が複数ある場合は、個々に判定を行わずに棟ごとに総合的に判定を行うこと。






倉庫




特定天井：対策未実施
⑮ 16【B】

鉄骨階段：免錆
⑮ 15【C】




判定区分	
【B】	軽微な対応を要する又は引き続き観察を続ける
【C】	精密調査を要する
【D】	補修・改善等を要する

< 凡例 >		
○	特定防火戸（常閉）	● 非常用照明
SD	特定防火戸（常開）	— 防火区画
SS	特定防火シャッター	— クラック
火気使用室		
写真番号	< 共 >	棟・室全体共通事項
		点検対象外



同一点検項目が複数ある場合は、個々に判定を行わずに棟ごとに総合的に判定を行うこと。



— 凡 例 —

	ひび割れ（タイル部） t		塗装劣化
	ひび割れ（モルタル部） m		汚れ
	ひび割れ（コンクリート部） c		サビ
	白華現象（エフロ）		爆裂
	漏水痕		ふくれ・はがれ
			鉄筋露出
			欠損

判 定	
躯体	【D】
仕上げ材	【B】
判定区分	
【B】	軽微な対応を要する又は引き続き観察を続ける
【C】	精密調査を要する
【D】	補修・改善等を要する