









同一点検項目が複数ある場合は、個々に判定を行わずに棟ごとに総合的に判定を行うこと。




予備電源：据付け金具にさびあり
⑤5【B】

排気口：著しい腐食あり
①1【D】





自家発電機：燃料タンク周囲に油漏れ
④4【C】

判定区分	
【B】	軽微な対応を要する又は引き続き観察を続ける
【C】	精密調査を要する
【D】	補修・改善等を要する

< 凡 例 >			
	特定防火戸（常閉）		非常用照明
	特定防火戸（常開）		防火区画
	特定防火シャッター		
	火気使用室		
	写真番号	<R>	棟・室全体共通事項
			点検対象外



同一点検項目が複数ある場合は、個々に判定を行わずに棟ごとに総合的に判定を行うこと。



判定区分	
【B】	軽微な対応を要する又は引き続き観察を続ける
【C】	精密調査を要する
【D】	補修・改善等を要する

< 凡 例 >			
	特定防火戸（常閉）		非常用照明
	特定防火戸（常開）		防火区画
	特定防火シャッター		クラック
	火気使用室		
	写真番号	< 共 >	棟・室全体共通事項
			点検対象外

