



対策箇所一覧

学校名	箇所 No.	箇所 No.	路線名	箇所・所在地	状況	対策	担当	対策実施状況
河井小学校	1	1	県道七尾輪島線	河井町～ 杉平町間	歩道が一部狭い	歩道拡幅	石川県	事業実施中
大屋小学校	1	2	国道249号	長井町～ 下黒川町間	歩道が一部狭い	歩道拡幅	石川県	事業実施中
輪島中学校	2	1	市道小伊勢二ツ屋線	二ツ屋町地内	歩行スペースが狭い	歩行スペースの カラー塗装	輪島市	調査中
三井小学校	3	1	県道輪島山田線	三井町地内	一部歩道が無い	歩道の設置	石川県	事業実施中
町野小学校	4	1	県道宇出津町野線	町野町地内	歩道が無い	歩道の設置	石川県	事業実施中
町野小学校	5	1	市道大川2号線	町野町地内	歩行スペースが狭い	側溝有蓋化	輪島市	調査中

箇所図1





箇所図 2

鳳至小学校

側溝の有蓋化
【完了】

側溝の有蓋化
【完了】

側溝の有蓋化
【完了】

歩行空間のカラー塗装
【完了】

河井小学校

側溝の有蓋化
【完了】

側溝の有蓋化
【完了】

1-歩行空間のカラー塗装
【調査中】

輪島高校

輪島中学校

わじま
ミドリ保育所

石川県林業
技術センター

箇所図3



箇所図4



箇所図5

